

a

2026-07-13

aaaaaa

Informe de mantenimiento técnico - Fecha: 07/10/2025\

Durante la inspección rutinaria de la planta de procesamiento, el equipo técnico identificó múltiples anomalías en el sistema de refrigeración.

Se observaron fugas de refrigerante en las unidades A-2 y B-4, además de un funcionamiento deficiente en los compresores principales. El sistema ha estado operando con una eficiencia del 65% durante la última semana, lo que representa una disminución significativa respecto al rendimiento normal del 92%.

Se recomienda realizar las reparaciones necesarias en las próximas 48 horas para evitar interrupciones en la producción. Los técnicos estiman que los trabajos tomarán aproximadamente 6 horas y requerirán el apagado temporal de la línea de producción afectada.

El equipo técnico encontró varios problemas en el sistema de refrigeración que necesitan ser reparados urgentemente.

Se recomienda realizar las reparaciones necesarias en las próximas 48 horas para evitar interrupciones en la producción. Los técnicos estiman que los trabajos tomarán aproximadamente 6 horas y requerirán el apagado temporal de la línea de producción afectada.

El equipo técnico encontró varios problemas en el sistema de refrigeración que necesitan ser reparados urgentemente. Se recomienda realizar las reparaciones necesarias en las próximas 48 horas para evitar interrupciones en la producción. Los técnicos estiman que los trabajos tomarán aproximadamente 6 horas y requerirán el apagado temporal de la línea de producción afectada.

El equipo técnico encontró varios problemas en el sistema de refrigeración que necesitan ser reparados urgentemente.

Informe de mantenimiento técnico - Fecha: 07/10/2025\

Se recomienda realizar las reparaciones necesarias en las próximas 48 horas para evitar interrupciones en la producción. Los técnicos estiman que los trabajos tomarán aproximadamente 6 horas y requerirán el apagado temporal de la línea de producción afectada.

