

aaaaaa

Informe de mantenimiento técnico - Fecha: 07/10/2025\

Durante la inspección rutinaria de la planta de procesamiento, el equipo técnico identificó múltiples anomalías en el sistema de refrigeración.

Se observaron fugas de refrigerante en las unidades A-2 y B-4, además de un funcionamiento deficiente en los compresores principales. El sistema ha estado operando con una eficiencia del 65% durante la última semana, lo que representa una disminución significativa respecto al rendimiento normal del 92%.

Se recomienda realizar las reparaciones necesarias en las próximas 48 horas para evitar interrupciones en la producción. Los técnicos estiman que los trabajos tomarán aproximadamente 6 horas y requerirán el apagado temporal de la línea de producción afectada.

El equipo técnico encontró varios problemas en el sistema de refrigeración que necesitan ser reparados urgentemente.

Esto es una ***prueba***

